



RESPUESTA DEL GOBIERNO

(684) PREGUNTA ESCRITA SENADO

684/2587

23/09/2016

4599

AUTOR/A: MULET GARCÍA, Carles (GMX)

RESPUESTA:

En relación con la información solicitada se indica que la estructura tiene cimentación profunda del tipo pila-pilote y no presenta ningún problema estructural. El hormigón que se ve son los restos de la plataforma de apoyo que se dispuso en su momento para construir la estructura.

Madrid, 21 de marzo de 2017