

## ANEXO 684/30255

**DETALLE DE ACTUACIONES REALIZADAS EN LA BASÍLICA Y CRUZ DEL VALLE DE LOS CAIDOS  
DURANTE EL PERIODO 2012-2017**

ACTUACION	Pto/Cta	2012	2013	2014	2015	2016	2017	total
<b>CAPITULO VI - INVERSIONES</b>								
Coordinación de actividades preventivas en obras del Valle de los Caídos	630.738	1.270,50						1.270,50
Refuerzo protección de La piedad y desmontaje de túnel de acceso a Basílica Valle Caídos	630.738	29.735,75						29.735,75
Intervención en zonas afectadas por humedad en la sillería del coro de la Basílica del Valle de los Caídos	630.738	5.263,50						5.263,50
Reparación de cubierta de capilla (estación V) en el Vía Crucis del Valle de los Caídos	630.621	3.256,80						3.256,80
Mejoras en señalización y delimitación del Vía Crucis del Valle de los Caídos	630.621	11.442,87						11.442,87
Adecuación a la normativa vigente del ascensor de acceso a la biblioteca de la Abadía del Valle de los Caídos	630.621	8.614,00						8.614,00
Adecuación de instalación eléctrica de la cafetería del Funicular del Valle de los Caídos	630.621	3.537,64						3.537,64
Acondicionamiento de paramentos en el interior de la Basílica del Valle de los Caídos	630.621	30.365,59						30.365,59
Reparación de cubierta en edificaciones de acceso al Valle de Cuelgamuros	630.621	5.192,00						5.192,00
Reparación de la tapia perimetral del recinto del Valle de Cuelgamuros	630.621	55.415,91						55.415,91
Restauración de carpinterías metálicas del claustro de la escolanía del V. Caídos	630.621	51.388,70						51.388,70
Suministro de nueva iluminación en el Coro de la Basílica de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos	630.621	5.225,60						5.225,60
Renovación de la megafonía de la basílica del Valle de los Caídos	630.621	27.175,39						27.175,39
Instalación de equipos de cloración en diversas dependencias del Valle de los Caídos PLURIANUAL 2012-2013	630.621	13.284,59	1.863,40					15.147,99

<b>ACTUACION</b>	<b>Pto/Cta</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>total</b>
Instalación eléctrica para subsanación de defectos en Escolanía de Sto. Domingo de Silos del Valle de los Caídos	630.621	4.463,99						4.463,99
Subsanación de defectos en los depósitos de Gasoil del Valle de los Caídos	630.621	7.196,28						7.196,28
Protección de la escultura de la Piedad frente a agua de lluvia. Valle de los Caídos	630.621	29.025,30						29.025,30
Trabajos forestales de limpieza y saneamiento en el Vía Crucis del Valle de Cuelgamuros	630.509	7.109,37						7.109,37
Trabajos de desherbado en la explanada y caminos de servicio de la Basílica del Valle de los Caídos	630.509	4.937,57						4.937,57
Trabajos de clareo y limpieza de vegetación en el jardín del funicular del Valle de los Caídos	630.509	3.124,88						3.124,88
Trabajos de acondicionamiento de los desagüaderos situados en la base de la cruz del Valle de los Caídos	630.509	7.867,95						7.867,95
Adecuación de setos en el jardín del funicular del Valle de los Caídos	630.509	4.422,37						4.422,37
Reposición de tendido eléctrico en la línea de trasvase, perteneciente a la red de abonado de Patrimonio Nacional en el Valle de los Caídos	630.46		7.529,68					7.529,68
Demolición y desescombro de cubierta del edificio local social del Valle de los Caídos	630.46		7.623,00					7.623,00
Redacción del proyecto y Dirección Técnica para la restauración de la portada de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos	630.12		21.778,79					21.778,79
Proyecto de restauración de la Portada de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos	630.12		214.847,16	15.291,67				230.138,83
Reparación del Portillo del Risco de la Naranjera del Valle de los Caídos	630.12		9.215,36					9.215,36
Asistencia técnica para la dirección facultativa de la restauración de la portada de la Basílica del Valle de los Caídos	630.12		19.299,00					19.299,00
Obras de adecuación de senda en el monte del Valle de Cuelgamuros	630.20		59.480,00					59.480,00
Revisión y reparación de cornisas en la Abadía del Valle de los Caídos PLURIANUAL 13-14	630.12		5.805,04	11.610,13				17.415,17

<b>ACTUACION</b>	<b>Pto/Cta</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>total</b>
Restauración de la cubierta del vestíbulo entre Escolanía y Abadía del Valle de los Caídos	630.12			52.209,68				52.209,68
Reparación de las carpinterías interiores del claustro de la Escolanía del Valle de los Caídos	630.12			58.354,25				58.354,25
Reparación de las carpinterías exteriores del Claustro de la Abadía del Valle de los Caídos	630.12				45.866,97			45.866,97
Reparación de la tapia perimetral del recinto del Valle de los Caídos	630.12				43.917,37			43.917,37
Trabajos de reparación de humedades y reconstrucción de bóveda en terraza de arquerías del Monasterio en el Valle de los Caídos	630.12				42.498,83			42.498,83
Trabajos de limpieza y reparación de la red general de saneamiento en diversas zonas del Valle de los Caídos	630.12				40.380,16			40.380,16
Instalación de estructura de andamio multidireccional en grupo escultórico de San Marcos en la Base de la Cruz del Valle de los Caídos	630.12				49.452,70			49.452,70
Trabajos de apoyo para la elaboración de informe sobre grupo escultórico de San Marcos en la base de la Cruz del Valle de los Caídos	630.12				55.450,00			55.450,00
Elaboración de informe sobre el estado de conservación y consideraciones sobre la posible restauración de los grupos escultóricos en la base de la Cruz del Valle de los Caídos	630.12				21.659,00			21.659,00
Trabajos eléctricos y reposición de grupo electrógeno de 350 KVA en el Valle de los Caídos	630.12				49.973,00			49.973,00
Trabajos de renovación y reparación de grupos de electrobombas sumergibles en el denominado trasvase del Valle de los Caídos	630.12				31.402,51			31.402,51
Obras de adecuación de los patios y entorno del Poblado de Cuelgamuros	630.12				34.146,20			34.146,20
Diversas obras de rehabilitación en el recinto de abadía y hospedería del Valle de Cuelgamuros	630.12				44.090,15	18.749,36		62.839,51
Trabajos de renovación de sistemas eléctricos en diversas dependencias del Valle de los Caídos	630.12				39.591,20			39.591,20
Adecuación de estancias en abadía del Valle de los Caídos para enfermería de la Comunidad Benedictina	630.12					45.002,45		45.002,45

<b>ACTUACION</b>	<b>Pto/Cta</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>total</b>
Prestación de servicios de evaluación y estudio de las condiciones de seguridad del funicular del Valle de los Caídos	630.12					2.178,00		2.178,00
Trabajos de reconstrucción de bóvedas en las arquerías exteriores de la escolanía y abadía del Valle de los Caídos	630.12					58.000,04	48.412,10	106.412,14
Conservación de estructuras metálicas en el interior de los brazos de la Cruz del Valle de Cuelgamuros	630.12						22.082,50	22.082,50
<b>TOTAL ANUAL CAPITULO VI</b>		<b>319.316,55</b>	<b>347.441,43</b>	<b>137.465,73</b>	<b>498.428,09</b>	<b>123.929,85</b>	<b>70.494,60</b>	<b>1.497.076,25</b>

<b>CAPITULO II - GASTOS CORRIENTES</b>								
Mantenimiento del funicular del Valle de los Caídos	213	41.501,63	42.243,48	42.243,52	42.243,52	21.121,76		189.353,91
Tratamiento de aguas y desinfección de circuitos en el Valle de los Caídos según exigencia de la normativa del Ministerio de Sanidad y Consumo sobre calidad del agua	227.99	9.578,45						9.578,45
Asistencia técnica en materia de estructuras para el cálculo de estructura de cobertura de la escultura de La Piedad	227.06 ACF	1.452,00						1.452,00
Ensayo de los anclajes de la estructura de cobertura de la escultura de la Piedad en el Valle de los Caídos	227.06 ACF	1.996,50						1.996,50
Segunda inspección de instalación eléctrica en Escolanía del Valle de los Caídos	227.06 ACF	168,80						168,80
Trabajo técnico actividad preventiva de estructura de protección de la Piedad frente al agua de la lluvia en la fachada de la Basílica del Valle de los Caídos	227.06 ACF	508,20						508,20
Informe estructural sobre actuaciones en la escultura de La Piedad del Valle de los Caídos	227.06 ACF	3.068,00						3.068,00
Suministro de displays en metacrilato para presentación de información apaisada para el Valle de los Caídos	221,99 ACF	1.687,40						1.687,40
Reparación avería eléctrica en el Valle de los Caídos	213 ACF	4.956,92						4.956,92
Sustitución arenas en cabezal de filtrado agua de consumo. Valle de los Caídos	213 ACF	1.230,87						1.230,87
Instalación de nuevo asta para barrera existente en el Valle de los Caídos	213 ACF	342,20						342,20
Reparación de farola Valle de los Caídos por colisión de vehículo	213 ACF	1.416,00						1.416,00

<b>ACTUACION</b>	<b>Pto/Cta</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>total</b>
Inspección periódica de la instalación eléctrica de la escolanía Santo Domingo de silos del Valle de los Caídos	213 ACF	337,59						337,59
Operación y mantenimiento del funicular del Valle de los Caídos	213 ACF	1.760,15						1.760,15
Inspección periódica de la instalación de almacenamiento de gasóleo C para su consumo en la propia instalación en el Valle de los Caídos	213 ACF	3.622,36						3.622,36
Informe estructural sobre actuaciones en la escultura de La Piedad del Valle de los Caídos	210 ACF	205,47						205,47
Coordinación de actividades preventivas en fase de ejecución de la obra "Demolición de la cubierta del Local Social del Poblado del Valle de los Caídos"	227.06 ACF		254,10					254,10
Reparación vertical ascendente agua fría, sustituyendo la tubería en zona capilla, abadía del Valle de los Caídos	212 ACF		791,60					791,60
Reparación de colector de saneamiento en el Valle de los Caídos	212 ACF		3.557,40					3.557,40
Visita, tasa, inspección y revisión periódica de instalación petrolífera en el Valle de los Caídos	212 ACF		293,91					293,91
Reparación abastecimiento de agua al Poblado del Valle de los Caídos	212 ACF		1.210,00					1.210,00
Traslado de transformador de la hospedería del Valle de los Caídos al fabricante y de nuevo a su ubicación original	212 ACF		1.579,98					1.579,98
Inspección periódica a la cruz del Valle de los Caídos	227.06 ACF			574,75				574,75
Avería producida en línea de alta tensión en el Valle de los Caídos	213 ACF			1.197,90				1.197,90
Contratación atención preventiva ascensores Valle	213 ACF			912,34				912,34
Reparación de válvula y programador del sistema de filtración de la depuradora del Valle de los Caídos	213 ACF			2.346,95				2.346,95
Reparación de componente eléctrico en instalación de media tensión en el Valle de los Caídos	213 ACF			326,70				326,70
Reparación de sistema de circulación de agua caliente sanitaria en estancia de funicular del Valle de los Caídos	213 ACF			341,77				341,77
Reparación de caldera de ACS del funicular del Valle de los Caídos	213 ACF			307,34				307,34

<b>ACTUACION</b>	<b>Pto/Cta</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>total</b>
Reparación de caldera en el Valle de los Caídos	213 ACF			416,08				416,08
Trabajos de mantenimiento y reparación en entorno de línea eléctrica en el Valle de los Caídos	213 ACF			4.205,68				4.205,68
Sustitución elementos filtración en ETAP del Valle de los Caídos	213 ACF			332,75				332,75
Reparación de pilastras de granito en la hospedería del Valle de los Caídos	212 ACF			4.815,80				4.815,80
Alquiler de equipo para levantamiento topográfico en el Valle de los Caídos	203 ACF			3.267,00				3.267,00
Reparación de averías en instalaciones de MT relacionadas con el "Trasvase" en el Valle de los Caídos	213					12.136,30		12.136,30
Demolición preventiva y remates diversos en bóvedas de arquería (edificio Escolanía en el Valle de los Caídos)	212ACF					3.859,90		3.859,90
Reparación cerramiento de la base de la cruz del Valle de los Caídos	212ACF					4.596,56		4.596,56
Trabajos de reparación de revestimientos a base de pintura plástica en techos de Salón de Actos de Escolanía-Abadía en el Valle de los Caídos	212ACF					4.731,10		4.731,10
Reparación de pararrayos de la ermita del Altar Mayor en el Valle de los Caídos	213ACF					4.943,46		4.943,46
Traslado de interruptores desde centro transformación oficinas a centro transformación grupos en el Valle Caídos	213ACF					721,52		721,52
Reparación cerramiento de la base de la cruz del Valle de los Caídos	213ACF					4.596,56		4.596,56
Revisión del sistema de seguridad para trabajos en altura (Líneas de vida) en el entorno del grupo escultórico de la Piedad en la entrada a la Basílica del Valle de los Caídos	213ACF					1.953,63		1.953,63
Trabajos de reparación en depósito acumulador del funicular del Valle de los Caídos	213ACF					2.327,87		2.327,87
Trabajos de reparación de paramentos verticales en dependencias destinadas a la Sacristía de la Basílica del Valle de los Caídos	212ACF						2.585,35	2.585,35
Trabajos de reparación de desprendimiento de material de cobertura en vivienda poblado valle y chalet del ingeniero	212ACF						4.985,20	4.985,20

<b>ACTUACION</b>	<b>Pto/Cta</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>total</b>
Trabajos de reparación de plancha de plomo, parcialmente desprendida, en la parte superior del brazo norte de la Cruz del Valle de los Caídos	212ACF						2.184,41	2.184,41
Sustitución de planchas de plomo, parcialmente desprendidas en la parte superior del brazo Sur de la Cruz del Valle de los Caídos							1.694,00	1.694,00
Retirada de árbol y apertura de zanja para reparación de avería en la Abadía del Valle de Cuelgamuros	210ACF						1.230,65	1.230,65
Reparaciones y adopción de medidas de seguridad en inmediaciones del antiguo restaurante Veracruz en el Valle de cuelgamuros	212ACF						4.737,15	4.737,15
Traslado y acopio de material de cantería en el recinto del Valle de Cuelgamuros	227.99ACF						2.347,04	2.347,04
<b>TOTAL ANUAL CAPITULO II</b>		<b>73.832,54</b>	<b>49.930,47</b>	<b>61.288,58</b>	<b>42.243,52</b>	<b>60.988,66</b>	<b>19.763,80</b>	<b>308.047,57</b>